

<p>GEZ 59</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość Smokęcino</p>
<p>1. Nazwa Zespół folwarczny</p>		<p>2. Czas powstania bud. pocz.. XX w.</p>	<p>4. Adres Smokęcino, 72-304 Brojce</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>dz. nr 461/2, 89/1, 153, 90, 151/2, 151/1, 92/5, 92/6, 92/4, 92/1, 93, 149/2, 148/1, 135/1, 135/4, 139, 10/5</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Gmina: Brojce</p>
			<p>6. Formy ochrony WEZ</p>

<p>8. Opis, historia i wartości</p> <p>Smokęcino jest w całości wsią folwarczną. Nie było zabudowań chłopskich. Kształt wsi nieregularny, za oś założenia folwarcznego uznać można drogę Brojce – Czartkowo. Podwórze folwarczne położone jest w północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi. Na północ od podwórza znajduje się niewielki park ze stawem. Podwórze folwarczne ma prawie prostokątny kształt. Pośrodku północnego boku stoi dwór (1). Podwórze otwarte jest na południe, bok zachodni zamykał budynek stodołno – inwentarski (2), a bok wschodni budynek inwentarski i owczarnia (3, 4). Kolonia mieszkalna składa się z dwojaków i czworaków (7 – 13) ustawionych kalenicowo po obu stronach drogi. Do budynków mieszkalnych przynależą budynki gospodarcze (14 – 21). Zespół folwarczny posiada wartość historyczną i naukową.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania zły. Zespół zabudowy folwarcznej uległ znacznej dekompozycji. Obiekty nie istniejące: bud. gospodarczy (3), owczarnia (4), bud. mieszkalny (5), bud. gospodarczy (6). Obiekty w bardzo złym stanie: dwór (1; grozi katastrofą bud.), budynek stodołno-inwentarski (2). Budynki mieszkalne (7-13) i gospodarcze (14-21) w stanie dobrym.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jacek Kuczkowski 10.02.2020</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty i podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków</p>