



<b>GEZ 10</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b>		3. Miejscowość  Brojce
1. Nazwa  Młyn		2. Czas powstania  2. ćw. XX w.	4. Adres  ul. Młyńska 4, 72-304 Brojce
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			dz. nr 102/3
			5. Przynależność administracyjna  Województwo: zachodniopomorskie  Powiat: gryficki  Gmina: Brojce
			6. Formy ochrony  WEZ
Widok na elewację południową i wschodnią			

#### 8. Opis, historia i wartości

Młyn powstał w 1750 roku. Pierwszym właścicielem był Franz von Lettow. Kolejnym został jego siostrzeniec Bogislaw von Steinkeller. W 1828 roku młyn przejął starszy syn Bogislawa – Georg von Steinkeller. Następnym właścicielem młyna oraz 30 h ziemi, w 1862 roku zostaje młodszy syn. W latach 20. XX w. przebudowano część produkcyjną. Wzniesiono wówczas trójkondygnacyjny budynek ze strychem. Ściany wymurowane z cegły ceramicznej. Po II wojnie światowej młyn prowadził prywatny właściciel. Podobnie jak młyn w Motstówku, młyn brojecki został przejęty przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Budynek do końca lat 80. XX pełnił funkcję skupu zboża. Obecnie jest dzierżawiony. Młyn posiada wartość historyczną.

#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry – zaniedbany. Zdekompletowana stolarka okienna, brak urządzeń młyńskich, ubytki dachówek. Zalecany remont – zabezpieczenie otworów okiennych naprawa dachu.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski 10.02.2020

#### 11. Zatwierdzenie karty i podpis

wojewódzkiego konserwatora zabytków