



<p>8. Opis, historia i wartości</p> <p>W wyniku reformy uwłaszczeniowej przeprowadzonej w latach 30. XIX w. Stołąż stał się wsią w całości folwarczną. Podwórze folwarczne położone jest po wschodniej stronie wsi. Od głównej drogi Brojce – Tapadły, prostopadle do niej, wiedzie brukowana droga zakończona półkolistym podjazdem przed dworem. Dwór (1, ruina) w stylu barokowej rezydencji wzorowanej na „entre cour et jardin”. Dwór zamyka wschodni bok podwórza, prostopadle do dworu budynki gospodarskie. Północny bok podwórza zamyka spichlerz ze stolarnią, a bok południowy budynek mieszkalno – gospodarczy i równoległe do niego magazyn. Pomiędzy równoległą do dworu drogą wewnętrzną, a główną drogą przez wieś znajdowała się obora (36), jałownik (37, 38), stodoła (35) oraz budynek gospodarczy. Po przeciwległej stronie podwórza folwarcznego znajduje się kolonia mieszkalna składająca się z dwojaków i czworaków ustawionych kalenicowo do drogi głównej i bocznej. Do budynków przynależą budynki gospodarcze. Zespół ma wartość historyczną i naukową.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania zły. Zespół zabudowy folwarcznej uległ znacznej dekompozycji. Obiekty nieistniejące: pałac (1), oficyna (2), stajnia ze stodołą (9), kuźnia (11), cielętnik (13), bud. mieszkalny (18), bud. gospodarczy (29), stodoła (35), obora (36), jałownik (37, 38), piec piekarski (39). Obiekty w dobrym stanie: bud. mieszkalne (3, 6, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 33), bud. gospodarcze i magazynowe (4, 5, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 31).</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jacek Kuczkowski 10.02.2020</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty i podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków</p>