



<p>GEZ 20</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>Dargosław</p>
<p>1 . Nazwa</p> <p>Chałupa (26) w zespole folwarcznym</p>		<p>2 . Czas powstania</p> <p>pocz. XX w.</p>	<p>4. Adres</p> <p>Dargosław 1, 72-304 Brojce</p> <p>dz. nr 65/7</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Widok na elewację frontową (północno-zachodnią)</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo: zachodniopomorskie</p> <p>Powiat: gryficki</p> <p>Gmina: Brojce</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>WEZ</p>

8. Opis, historia i wartości

Budynek tzw., czworak zbudowany na pocz. XX w. Założony na planie prostokąta z pozornym ryzalitem przykrytym daszkiem naczółkowym. Chałupa jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem nakrytym dachem dwuspadowym. Budynek posadowiony z kamiennym fundamencie, częściowo podpiwniczony, ściany wymurowane z cegły ceramicznej. Dach nakryty dachówka cementową. Chałupa posiada wartość historyczną i naukową.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry. Zaleca się remont elewacji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski 10.01.2020

11. Zatwierdzenie karty i podpis
wojewódzkiego konserwatora zabytków