

<p><b>GEZ</b> <b>17</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>Brojce</p>
<p>1 . Nazwa</p> <p>Stodoła</p>		<p>2 . Czas powstania</p> <p>2. poł. XIX w.</p>	<p>4. Adres</p> <p>ul. Długa 5, 72-304 Brojce</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>dz. nr 71/2</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo: zachodniopomorskie</p> <p>Powiat: gryficki</p> <p>Gmina: Brojce</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>WEZ</p>

8. Opis, historia i wartości

Budynek bramny wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w 2. poł. XIX w. Wypełnienie pól gliniane. Obiekt nakryty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką cementową. Obiekt charakterystyczny dla tego typu gospodarstwa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo zły. Brak bieżącej konserwacji elementów konstrukcyjnych (podwaliny, słupy, rygle, zastrzały), destrukcja wypełnień pól (glinianych), nieszczelny i częściowo zarwany dach. Stodoła częściowo rozebrana, skrócona od strony zachodniej o przejazd bramny i cztery osie pól.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski 28.02.2020

11. Zatwierdzenie karty i podpis

wojewódzkiego konserwatora zabytków