

<p>GEZ 70</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość Tąpadły</p>
<p>1. Nazwa Zespół folwarczny</p>		<p>2. Czas powstania XVIII w., bud. XIX/XX w.</p>	<p>4. Adres Tąpadły, 72-304 Brojce</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>dz. nr 109/11, 109/4, 109/5, 109/32, 109/32, 109/27, 112/1, 109/3, 111/1, 64/1, 64/2, 67, 63/1, 63/2</p>
 <p>DZNIACZENIA:</p> <p>1. Dwór 2. Spichrz 3. Oboza 4. Oboza 5. Bud. stacyjny 6. Jakownik 7. Magazyn 8. Zbiornik wedy p.poz. 9. Stodola 0. Magazyn na fundamentach stodoły 1. Waga 2. Cielętnik 3. Bud. mieszk. 4. Bud. gosp. 5. Stolarnia ob. bud. gosp. 6. Bud. gosp. 7. Hydrofornia w budowie 8. Kostnica ob. Garaż 9. Stodola ob. magazyn 10. Stacja paliw 11. Bud. mieszk. 12. - czworak 13. Bud. Gosp. w ruinie 14. 23, 24. Trafostacja 15. Kuznia z częścią mieszkalną 16. Bud. Gosp.</p> <p>27. Plac postojowy pojazdów i maszyn 28. Bud. mieszk. - czworak 29. Bud. gosp. 30, 31. Bud. mieszk. - czworaki 32, 33. Bud. gosp. 34. Tereny zabudowy chiopskiej 35. Piec piekarski</p> <p>Plan sporządzono w skali 1:2000 i następnie zmieniono kserograficznie</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo: zachodniopomorskie</p> <p>Powiat: gryficki</p> <p>Gmina: Brojce</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>WEZ</p>

8. Opis, historia i wartości

Tąpadły to wieś folwarczno – chłopska, owalnicowa, której nawsie zajmuje duży staw. Zabudowania chłopskie znajdują się na północ od drogi Brojce – Przybiernowo. Założenie folwarczne znajduje się na południe od tej drogi. Budynki mieszkalne robotników folwarcznych rozproszone są pomiędzy zabudowaniami chłopskimi. Są to czworaki wraz z budynkami gospodarczymi. Podwórze folwarczne zamknięte z czterech stron. Bok północny stanowi potrójny budynek, jest to połączony spichrz (2), obora (3) i obora (4). Cechą charakterystyczną obory (4) są zewnętrzne szyby zsypane. Po południowej stronie podwórza są również trzy budynki ale nie połączone ze sobą. Najbliżej dworu usytuowany jest dwojak (13), dalej cielętnik (12) i magazyn (10). Od zachodu podwórze zamyka budynek magazynowy (7). Wjazd na podwórze znajduje się w narożniku północno – wschodnim bezpośrednio przy północnym narożniku dworu (1). Na południe od budynków 10, 12 i 13 znajduje się stodoła (9), budynek gospodarczy (14), stolarnia (15) i budynek gospodarczy (16). Po zachodniej stronie drogi łączącej podwórze z główną drogą znajduje się ustawiona kalenicowo stodoła (19). Zespół folwarczny posiada wartość historyczną i naukową.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry. Zespół zabudowy folwarcznej nie uległ znacznej dekompozycji. Obiekty nieistniejące: stodoła (9), bud. mieszkalny (21, 28), bud. gospodarczy (14, 22, 29), piec piekarniczy (35). Obiekty w dobrym stanie: dwór (1), bud. mieszkalne (13, 25, 30, 31), dworzec (5), spichrz (2), obora (3, 4), magazyn (7, 10), cielętnik (12), stodoła (19), bud. gospodarcze (15, 16, 32).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Kuczkowski 15.01.2020

11. Zatwierdzenie karty i podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków