

**GEZ
34**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

Karwin

1. Nazwa

Zespół folwarczny

2. Czas powstania


1835 r.

4. Adres

Karwin, 72-304 Brojce

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

dz. nr 179/4, 185/23, 179/18, 179/17,
185/18, 179/13, 179/12, 185/21, 185/18



5. Przynależność administracyjna

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: gryficki

Gmina: Brojce

6. Formy ochrony

WEZ

<p>8. Opis, historia i wartości</p> <p>Karwin powstał jako folwark pomocniczy folwarku w Brojcach. Nazwę swoją wzięł od pierwszego członu nazwiska założyciela B. Korwin – Wierzbickiego. Położony jest w zachodniej części wsi, ok. 200 m na południe od drogi Gryfice – Czartkowo. Zabudowa folwarczna składała się z trzech budynków tworzących podwórze folwarczne i trzech dwojaków z budynkami gospodarczymi tworzących kolonię mieszkaniową. Budynki zabudowy folwarcznej tworzyły literę U otwartą na północ w stronę do drogi. Całość folwarku ma kompozycje swobodną. Wzajemne usytuowanie podwórza folwarcznego i kolonii mieszkaniowej determinują warunki terenowe. Dominantą założenia jest dwór (1) stojący na południowym boku podwórza. Po zachodniej stronie stała obora (3), a po wschodniej obora ze stodołą (2). Obiekty wzniesiono w 2. Połowie XIX w. Zespół folwarczny ma wartość historyczną i naukową.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Zespół zabudowy folwarcznej uległ dekompozycji. Obiekty nie istniejące: obora i stodoły (2, 3). Dwór w stanie dostatecznym (przeciekający dach, zawilgocone i łuszczące się tynki, zużyte stolarki okienne i drzwiowe). Budynki mieszkalne (5, 6) w stanie dobrym. Zaleca się remont dworu.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Jacek Kuczkowski 10.02.2020</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty i podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków</p>